

«УТВЕРЖДАЮ»

ИП Степанищев С.И.
676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Ленина, 50
эл. почта: SovrSistBez@yandex.ru
тел.: 2-68-80; 8-914-601-45-22
ОГРН 307280431200016
ИНН 280400526122



Индивидуальный предприниматель

Степанищев С.И.

24 мая 2024 г.

АКТ № 587/24

проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий деревянных конструкций

Объект проверки: *деревянные конструкции чердачных помещений МДОАУ детский сад с Возжаевки.*

Почтовый адрес: *Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС.*

Руководитель предприятия: *Заведующая Баташан Ирина Федоровна.*

Основание: *договор от 24.05.2024 № 719*

Дата проведения: *24.05.2024 г.*

- 1. Состояние огнезащитных покрытий:** на представленных образцах деревянных конструкций чердачной кровли нанесено огнезащитное покрытие сведения о наименовании отсутствуют.
- 2. Условия эксплуатации покрытий:** эксплуатируется в условиях закрытого не отапливаемого помещения.
- 3. Соответствие требованиям нормативных документов** (в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приёмки информации) сведения отсутствуют.
- 4. Результаты испытаний контрольных образцов:**

№ образца	Место отбора проб	Качественные показатели				Результаты испытаний
		Наличие локального горения в зоне воздействия горения в теч. 5 сек. после отключения горелки	Наличие сквозных прогаров	Обугливание на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Наличие признаков воспламенения вне зоны воздействия пламени горелки	
1	2	3	4	5	6	7
1	Образец с центральной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
2	Образец с южной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
3	Образец с восточной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
4	Образец с западной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
5	Образец с северной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно

*Испытания проводились на приборе ПМП-1 (свидетельство № 022 от 21.06.2010 г.)
Состояние огнезащитной обработки считается некачественным (отрицательный результат), если:*

Наблюдается хотя бы одно из следующих явлений: самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки (допускается наличие локального горения в зоне воздействия газовой горелки в течение не более 5 сек. после её отключения); сквозное прогорание образца до образования отверстия; обугливание лицевой стороны образца на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.

Обугливание образца происходит на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения образца (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки).

Состояние огнезащитного покрытия считается качественным при условии положительных результатов испытаний по всем обработанным образцам.

Выводы и предложения: качество огнезащитной обработки представленных образцов по результатам испытаний, проведённых на малогабаритном переносном приборе ПМП-1, соответствует нормативным требованиям.

Повторная огнезащитная обработка не требуется.