

«УТВЕРЖДАЮ»

ИП Степанищев С.И.  
676850, Амурская область,  
г. Белогорск, ул. Ленина, 50  
эл. почта: SovrSistBez@yandex.ru  
тел.: 2-68-80; 8-914-601-45-22  
ОГРН 307280431200016  
ИНН 280400526122



Индивидуальный предприниматель

Степанищев С.И.

31 марта 2023 г.

## АКТ № 493/23

### проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий деревянных конструкций

Объект проверки: *деревянные конструкции чердачных помещений МДОАУ детский сад с Возжаевки.*

Почтовый адрес: *Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС.*

Руководитель предприятия: *Заведующая Баташан Ирина Федоровна.*

Основание: *Заявление заказчика согласно п. 21 ППР*

Дата проведения: *31.03.2023 г.*

- 1. Состояние огнезащитных покрытий:** на представленных образцах деревянных конструкций чердачной кровли нанесено огнезащитное покрытие сведения о наименовании отсутствуют.
- 2. Условия эксплуатации покрытий:** эксплуатируется в условиях закрытого отапливаемого помещения.
- 3. Соответствие требованиям нормативных документов** (в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приёмки информации) сведения отсутствуют.
- 4. Результаты испытаний контрольных образцов:**

№ образца	Место отбора проб	Качественные показатели				Результаты испытаний
		Наличие локального горения в зоне воздействия горения в теч. 5 сек. после отключения горелки	Наличие сквозных прогаров	Обугливание на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Наличие признаков воспламенения вне зоны воздействия пламени горелки	
1	2	3	4	5	6	7
1	Образец с центральной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
2	Образец с южной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
3	Образец с восточной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
4	Образец с западной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно
5	Образец с северной части объекта	нет	нет	нет	нет	удовлетворительно

*Испытания проводились на приборе ПМП-1 (свидетельство № 022 от 21.06.2010 г.)*

*Состояние огнезащитной обработки считается некачественным (отрицательный результат), если:*

*Наблюдается хотя бы одно из следующих явлений: самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки (допускается наличие локального горения в зоне воздействия газовой горелки в течение не более 5 сек. после её отключения); сквозное прогорание образца до образования отверстия; обугливание лицевой стороны образца на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.*

*Обугливание образца происходит на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения образца (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки).*

*Состояние огнезащитного покрытия считается качественным при условии положительных результатов испытаний по всем обработанным образцам.*

***Выводы и предложения: качество огнезащитной обработки представленных образцов по результатам испытаний, проведённых на малогабаритном переносном приборе ПМП-1, соответствует нормативным требованиям.***

***Повторная огнезащитная обработка не требуется.***